

見た目を変えないノンスリップ処理

大理石・御影石・タイル

ノンスリップマジック



特徴

□ 水に濡れると滑りやすくなる石材やタイル・レンガなどに対してスリップ防止効果を与えることができます。

□ 基材(石材、タイル、レンガ)表面にミクロン単位の細孔をつくることにより、摩擦係数を高め、スリップを防止します。


□ 防滑シーラーや塗装は剥がれて効果が無くなりますが、ノンスリップマジックは基材に直接処理しますので取れることなく、高い耐久性を保持します。特に水に濡れている状態で高いノンスリップ効果を発揮します。

イメージ図



無処理

ミクロン単位の細孔を形成します



ノンスリップマジック処理面

用途

□ 大理石、御影石、人工大理石、人造石、磁器質タイル、テラゾー、テラコッタ、レンガ等の滑りやすい床材。

(大理石、御影石本磨き等にて若干艶落ちしたり、色に変化する場合があります。サンプル作成いたしますのでご依頼ください。)

□ ビルの出入口、通路、スロープ、階段、浴室(浴槽内、洗い場)、プールサイド等の滑りやすい床材。

施工方法

① 床材の汚れを洗浄します。・AD-5(アルカリ洗浄剤)を塗布し、ポリッシャーを使用して洗浄し、汚水はバキュームにて吸引します。

② ノンスリップマジック(酸性)を機材により調整希釈して刷毛やモップ等にて塗布します。

③ 3~20分後(機材により時間を調整します。)、水洗いし、汚水をバキュームします。

再度、水洗い後、汚水をバキュームにて吸引します。ノンスリップ効果を確認します。

⑤ AD-ノンスリップの注意事項

※ ノンスリップ施工後、汚れが目詰まりノンスリップ効果が薄れる場合があります。こまめな清掃が耐久性を高めます。また一定期間経過後、継続的なメンテナンスが必要です。通常は、5~6年程度持続します。

※ ノンスリップ対応方法には、天然石であれば、再研磨(本磨き→水磨き)や、目荒らし(荒ざり、サンドブラスト、バーナー処理)等の方法もあります。詳しくは、お問い合わせ下さい。

※ ノンスリップマジックは、ホルムアルデヒドを含んでおりません。

株式会社ライフワーク

〒666-0025 兵庫県川西市加茂1-21-10

tel:072-744-1766/fax:072-744-1767

<http://www.lifew.com>

〒105-0013 東京都港区浜松町 2-2-15 2F

tel:03-6683-3287/fax:03-6683-3288

● WORKS・防滑処理

Life Work Inc.

年月	物件名	発注	設計	元請	依頼	面積	素材	箇所	内容
15.07	高砂西部病院新築工事			飛鳥建設	イケニシ	10	花崗岩	浴室床	防滑
15.12	ライオンズマンション清水谷	大京		大末建設	大末建設	70	大理石	内部床	防滑
16.01	ホテル日航ベイサイド	日航ホテル	日建設計	JV	JV	30	擬石	浴槽床	防滑
16.02	三宮伊藤町プロジェクト		竹中工務店	竹中工務店	竹中工務店	63	大理石	内部床	防滑
16.04	ドルフ灘			岡工務店	イケニシ	10	花崗岩	内部床	防滑
16.05	キングスロードゴルフ倶楽部			イケニシ	イケニシ	70	花崗岩	浴室床	防滑
16.06	ライオンズマンション大阪ス カイトワー	大京	東畑建築事務所	鴻池組	フジ大理石	30	花崗岩	外部床	防滑
16.07	野村証券三宮ビル	野村証券		竹中工務店	イケニシ	5	花崗岩	外部床	防滑
16.12	東灘・住吉本町計画	住友不動産	竹中工務店	竹中工務店	高尾石材	81	花崗岩	外部床	防滑
16.09	中部国際空港旅客ターミナル			大成建設	フジ大理石	150	擬石	外階段	防滑
16.09	ライオンズシティー瑞穂公園	大京		大林組	フジ大理石	43	大理石	内部床	防滑
17.12	ルネ三宮居留地	総合地所	竹中工務店	竹中工務店	竹中工務店	82	大理石	内部床	防滑
17.08	阿倍野HOOP	近鉄	竹中工務店	竹中工務店	東海リース	200	花崗岩	外部床	防滑
17.09	伊丹駅前マンション計画			鴻池組	イケニシ	10	花崗岩	内部床	防滑
17.10	グランドメゾン五條宮夕日丘	積水ハウス		浅沼組	フジ大理石	35	花崗岩	外部床	防滑
18.02	グランドエクシブ浜名湖	エクシブ	観光企画設計社	大成建設	フジ大理石	621	大理石	浴室床	防滑
18.07	リハビリセンター			大林組	イケニシ	250	大理石	内部床	防滑
18.08	サントリーミュージアム天保 山	サントリー	安藤忠雄建築研究所	弊社	サントリー	30	花崗岩	内部床	防滑
18.11	洛西ニュータウン病院		竹中工務店	竹中工務店	東海リース	80	大理石	浴室床	防滑
18.12	姫路市医師会看護専門学校	姫路市 医師会	内藤建築事務所	竹中工務店	竹中工務店	250	大理石	内部床	防滑
19.01	洛西ニュータウン病院		竹中工務店	竹中工務店	東海リース	66	花崗岩	浴槽床	防滑
19.01	阪和インテリジェント医療				安藤大理石	10	大理石	内部床	防滑
19.03	ザ・ペニンシュラ東京		三菱地所設計 観光企画設計社	大成建設	大成建設	1820	花崗岩	浴室床	防滑
19.03	久太郎マンション			青木あすなろ建	高尾石材	6	花崗岩	内部床	防滑
19.03	洛西ニュータウン病院		竹中工務店	竹中工務店	東海リース	21	花崗岩	浴室床	防滑
19.04	南船場ビル			飛鳥建設	イケニシ	21	大理石	内部床	防滑
19.04	コマントリークラブ	栄伸商事		メトロポリタン	メトロポリ	86	花崗岩	浴室床	防滑
19.07	ザ・ペニンシュラ東京		三菱地所設計 観光企画設計社	大成建設	大成建設	256	大理石	内部床	防滑
19.09	アピタ大垣			鴻池組	安藤大理石	38	花崗岩	外部床	防滑
19.11	アピタ大垣			鴻池組	安藤大理石	29	花崗岩	外部床	防滑